

LC 5005 x

Elemento de Ventilação

Substituição – código antigo LC5001/1x
As aplicações permanecem inalteradas.



APLICAÇÃO		REFERÊNCIA CRUZADA
MARCA	MODELO - MOTOR	
LIEBHERR	D936L; LH30; LH35; A954C; R906; R916; R944; R954; LTM	LIEBHERR: 12417487; 10032835